

Grønlandsvegur 5

Tórshavn

Prísuppskot kr. 9.000.000



Stødd
665 m²



Grundøki
516 m²



Kømur
Sí tekningar



Hæddir
2 (4)



Árgangur
1950'unum



Sentral staðseting



Góðir útleigumøguleikar



Nýggj hitapumpa

Skrivstovuogn við góðum móguleikum.
Móguleiki at leiga út til fleiri leigarar.



Ábyrgd:

Dánjal Jákup Wiberg Holm

Sølu- og metingarmaður

Tel: +298 750 951

T-post: dj@Skift.fo

Sett til sølu: 27.03.2026

Rev. Dagf.



Sp/f Skift - Garðsgøta 17 -160 Argir - Tel.: +298 200 950 - T-postur.: Skift@Skift.fo

Bústaðarlýsing



www.kortal.fo - kortið er vegleiðandi

Eigaraviðurskipti

Bústaður: Grønlandsvegur 5
Eigari síðan: 22.12.2015
Serlig viðmerking:

Matr. nr.: 903g Tórshavn

Ognin kann yvirtakast: Eftir nærri avtalu við seljara. Leigumálini hava 6mðr. uppsøgn.

Húsaskoðan

Fyriliggur støðulýsing: Ja ☒

Nei ☐

Bjóðar seljari ognarskiptistrygging, galdandi í 5 ár. Ja ☐

Nei ☒

Eigarafelag

Er ognin partur av eigarafelag Ja ☐

Nei ☒

Fyriliggja felags viðtøkur Ja ☐

Nei ☒

Fakta um ogn

Slag	Skrivstovubygningur	Ásetingar/Byggisamt.	A1 í 3. grundumráði
Byggiár	1950'unum	Teknað / snið	Ikki upplýst
Bygt øki	(291+29+54) = 374 m ² - sí støðufr.	Rottangi	Smb. Kortal.fo: suður/eystur horninum
Bruttoídd	((291*2)+29+54) = 665 m ² - sí støðufr.	El mátari	Rúm 211
Grundøki	516 m ²	Stoppkrani	Rúm 204
Hæddir	2 (4)	Væðing	Nei
Skrivstovur	Sí tekningar	Ovastaloft	Ja
Fríhædd		P-Pláss	Ja

Bústaðarlýsing

Innrætting:

Ovasta hædd m2	Sí tekning.
Ovara hædd m2	Sí tekning.
Miðhædd m2	Sí tekning.
Niðara hædd m2	Sí tekning.
Niðasta hædd m2	
Annað m2	Bilhús, sí tekning

Byggiháttur:

Sbrt. eigara eru partar av bygninginum stoyptir upp og partur bygdur við timbri. Timbur klædningur. Træ/alu vindeygu. Ymisk sløg av tekjum. Fyrivarni má takast. Eigari kennir ikki hvønn smálut.

Bygt:

Stoypiarbeiði	
Timburarbeiði	
El - arbeiði	
HVS - arbeiði	
Málaraarbeiði	
Annað	
Sjálv bygt	

Viðlíkahald

Framdar umvælingar	2016: Vindeygu og klædningur skift. 2025: Luft til vatn hitapumpa sett upp. Annars dagført leypandi.
Møguligar umvælingar	Sí stöðufrágreiðing.

Rakstrarútreiðslur:

Lýsing - heiti	Litrar / Kwt (árliga)	Kr/món	Kr/ár
Orka - miðal í 3 ár		2.291,67	27.500,00
Orka - fyri árið í fjør		0,00	0,00
Eigarafelag		0,00	0,00
Útreiðslur tilsamans		2.291,67	27.500,00

Bústaðarlýsing

Nágrenning

	Viðmerkingar	Aldur
Sokkul / grund	Betong	50'ini
Útveggur	Útveggir eru helst betong og timbur.	
Klædningur	Timbur klædningur	2016
Vindeygu	Træ/alu vindeygu	2016
Tak	Aluminium og stál. Kenna ekki árgang.	
Tróður	Nei	
Bjálving	Bleiv bjálvað utan í samband við klæðingina. Sproytibjálva innan, útveggur.	
Dekk millum hæddir	Timburdekk millum hæddirnar	
Hitakelda	Luft til vatn frá 2025	2025
Oljutangi	Oljutangin er ekki í brúk. Kenna ekki aldur og stand.	
Rør - hitaskipan	Eldri leiðingar	
Luftskipan	Nei	
Køkur	Felags køkur	

Við í söluni	
Ikki við í söluni	

Aðrar upplýsingar og viðmerkingar

1.

Ein leki var staðfestur í tekjuni. Smb. handverkara lak um seymirnar í ryggás, Seymirmir eru skiftir av seljara/
handverkara, og rokna verður við at nú er tætt.
2.

Spor eftir lekum sæst í lofti við vesir í niðastu hædd. Talan er um gamlir lekar, tí tekjan yvir tí partinum bleiv skift fyrri
uml. 2 árum síðani.
3.

Rakstrarútreiðslurnar eru mettar
4.

Ognin er út -og samanbygd upp gjøgnum árin.
5.

Støddir og standur, sí stöðufrágreiðing
6.

Upplýsingarnar eru givnar eftir eigarans bestu sannfæring. Tað kann tó ikki væntast, at eigarin í øllum førum hevur
nøktandi kunnleika til standin og støðuna, tí eigarin hevur ikki fakligt innlit í byggifrøði og/ella veit ikki nóg mikið um
ognina, tí hann/hon hevur yvirtikið ognina frá øðrum fyrri stuttari ella langari tíð síðani. Fyrilit má takast fyri hesum.
Sp/f Skift kann ikki ábyrgdast fyrir upplýsingar frá seljara.

Skift mælir keyparum til at gjøgnumganga ognina væl og virðiliga við fakfolki, ið hava byggifrøðiligt innlit. Eins og at
søkja sær alla neyðuga ráðgeving í samband við keyp av fastogn.



Støðufrágreiðing

Av ognini Grønlandsvegur 5 - matrikkul nr 903g, Tórshavn

Frágreiðing dagfest 16.03.2026

Frágreiðing

Undirritaði hefur fengið áheitan frá eigarunum um at gera eina stöðufrágreiðing, av omanfyri standandi bygningi.

Undirritaði var á staðnum tann 12. mars 2026, og gjørði eina gjøgnumgongd av bygningunum. Gjøgnumgongdin varð einans gjørd visuelt. Einki varð tikið frá ella tikið niður fyri at kanna aftanfyri liggjandi bygningsslutir.

Tær teknisku installatiónirnar eru bert partvís gjøgnumgingnar, meðan EL innstallatión ikki er partur av hesi stöðufrágreiðing.

Generelt um bygningarnar:

At síggja til er bygningurin bygdur út í nøkrum umførum og síðani dagførdur leypandi.

Vegleiðandi stødd á bygningi, útvendig mát:

- Bygningur, sum er tvær hæddir, er 291 m² hvør hæddin
- Útbygningur har vesini eru er 29m²
- Útbygningur har garasja og teknikrúm eru er 54m²

Sambært kortal.fo er matrikkul nr. 903g tynglýst til at vera til støddar 516m².

Eftir gjøgnumgongdina eru hesir feilir og manglar skrásettir:

Uttandura:

- Timburklædningur manglar málaraviðgerð. Á veggnum norðureftir er “gróður” lagstur á timburklædningin. Orsøkin kann vera trøðini, sum standa á stykkinum við síðuna av
- Tað er at síggja til manglandi glopp millum undirkant á timburklædningi og sokkulplátum til at skapa trekk/ventilering aftanfyrir timburklædning. Við yvirkant á timburklædningi sær heldur ikki út til, at skipað útlufting er gjørd
- Sokkulplátur eru í fleiri støðum myrkar á liti, og sær hetta út til at koma frá, at timburklædningur liggur tætt inn móti sokkulplátuni? Í einkultum støðum er sokkulpláta smávegis brotin
- Nýggjar sinustakplátur eru lagdar á tann lægra uppbygningin (har vesini eru). Har er manglandi hall á tekjuni
Nýggjar ventilatiónshettur eru settar niður á tekjuna og má kannast eftir, um hetta er nóg væl gjørt í mun til tættleika og haldføri
- Tekjan á garasjuni og teknikrúmi hevur sum heild ivasamar tekninkar loysnir, og er sum heild í ivasomum standi. Rustur er í, og er tað á norðara enda á teknikrúmi rustað hol í takskegg. Takrennan treingir til at verða reinsað
- Við skorsteinin á tí hægru tekjuni sær út til, at rustur er í tekjuni ella inndeckningi? Tað er trupult at sleppa upp har, og má hetta tí kannast nærri
Frá skorsteininum og norðureftir eru renningar at síggja á sternbrettinum?
- Fleiri av teimum síðuhongdu vindeygunum taka í millum karm og rammu, tá tey verða latin aftur. Pakningar eru í fleiri støðum leysir. Vindeygu ganga trekt - mangla smyrjing
- Á útveggum á garasjuni veksur planta/runnur upp eftir veggnum. Greinar fara upp undir inndeckningin. Tað er ikki gott fyri betongveggin at planta veksur upp eftir honum
- Í einkultum støðum eru rennustokkar, har takvatnið ikki verður leitt burtur frá bygninginum
- Rúturin á úthurðini inn í teknikrúmið er brotin

Innandura:

- Inni í teknikrúminum eru spor eftir leka í loftinum
- Inni í gongini, har vesini eru, eru spor eftir leka. Hetta er helst frá áðrenn tekjan bleiv skift
- Inni í garasjuni, á tí sunnara útvegginum, er myrkur plettur á vegginum. Innhurðin inn í garasjuna er at síggja til ikki brunaverjuhurð
- Inn frá gongini í sunnara enda á tí vestara bygninginum er eitt vesi við brúsu. Har eru flísar á gólvinum, sum í støðum eru leysir frá undirlagnum
- Í sunnara enda á tí vestara bygninginum er ein trappa. Har er manglandi fríhædd og er væntandi forhold í mun til grund og stigning
- Í einkultum støðum eru saltúttreingingar at síggja á betongveggum

Samanumtøka:

Vísandi til omanfyri standandi eru umvælingar, sum skulu gerðast. Nøkur ting mugu kannast nærri, áðrenn støða kann takast, til hvat skal gerðast.

Annars verður mett, at bygningurin sum heild er í góðum standi.

Víst verður til myndir her niðanfyri.



Elias Hansen, Byggifrøðingur



Figure 1: útveggur eystureftir - út móti Grønlandsvegnum



Figure 2: útveggur norðureftir



Figure 3: endaveggir suðureftir



Figure 4: mynd tikin inn millum bygningarnar



Figure 5: timburklædningur manglar málaraviðgerð



Figure 6: manglandi glopp millum timburklædning og sokkulplátu. Sokkulpláta dálkast av timburklædningi



Figure 7: í einkultum stöðum eru kantar á sokkulplátum brotnaðir



Figure 8: nýggj tekja er lögð á útbygning, har er manglandi takhall



Figure 9: ventilatíónshettur eru settar niður á tekjuna, at síggja til ein ivasom loysn?



Figure 10: tekjan er rusta hol, fótþlikk manglar



Figure 11: takrenna treingir til at verða reinsað



Figure 12: at síggja til er rustur í tekju/inndekning við skorsteinin? Myrkar renningar eru niður eftir sternbrettinum?



Figure 13: pakningar á síðuhongdu vindeygum eru í stöðum leysir



Figure 14: greinar vaksa upp millum betongvegg og inndekning



Figure 15: einkultir rennustokkar eru ekki leiddir burtur frá bygninginum



Figure 16: rútur í úthurðinni er brotin



Figure 17: spor eftir leka í teknikrúmi



Figure 18: spor eftir leka í gongini uttanfyri vesni



Figure 19: myrkur plettur á útveggi í garasjuni



Figure 20: flísar eru í stöðum leysir frá undirlagnum




Figure 21: fríhædd manglar



Figure 22: saltúttreingingar at síggja aftanfyri tapetið